Нарушения требований биологической безопасности в украинских лабораториях

4

Лаборатории BSL-3, имеющие право на проведение работ с опасными патогенами

Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И.И.Мечникова Министерства здравоохранения Украины (г. Одесса)

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (г. Киев)

Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены Министерства здравоохранения Украины (г. Львов)

Докладная СБУ об обеспечение биобезопасности в учреждениях микробиологического профиля

«...в 16 лабораториях Херсонщины хранятся патогены II группы...»

«...на Херсонском государственном предприятии «Биологическая фабрика» сконцентрировано 52 штамма особо опасных инфекций...»

Докладная СБУ о военно-биологической активности США на Украине



«...на модернизацию трех биологических лабораторий в системе Госветфитослужбы было потрачено 37,8 млн. грн.

По результатам проведения независимой экспертной оценки стоимости произведенных работ было выявлено завышение её фактической стоимости на сумму 17,7 млн. грн. Согласно имеющимся данным, разница между задекларированной и фактической стоимостью работ направлялась на банковские счета коммерческих структур, которые имеют признаки фиктивности (например, ООО «Голден Украина», ООО «БК Профбудинвест», ООО «Столичное торговое агентство» и другие)»

Отчет рабочей группы Министерства здравоохранения Украины по результатам проверки условий хранения коллекции штаммов микроорганизмов в Украинском научно-исследовательском противочумном институте (г. Одесса) в 2018 году



«...общее количество штаммов микроорганизмов составляет 654: бактерии – «B. Anthracis» (32 штамма), «Brucella abortus» (5 штаммов), «Brucella melitensis» (4 штамма), «Brucella suis» (2 штамма), «Francisella tularensis» (189 штаммов), «Vibrio cholerae O1» (422 штамма) и 9 вирусов клещевого энцефалита...»

«...установлен факт неработающей системы контроля доступа к коллекциям патогенов... Документация, которая подтверждает оценку эффективности и надлежащее регулирование системы приточно-вытяжной вентиляции в помещении вирусологической лаборатории, не предоставлена...»

«...в апреле 2017 г. произошла авария в лаборатории при работе с музейным штаммом вируса клещевого энцефалита, которая привела к инфицированию сотрудника, что указывает на недостаточный уровень обеспечения требований биологической безопасности при работе с биологическим материалом в лабораториях института...»